









Cadène centrée
sur le méplat



8	Cadènes arrière	-	2	-
7	Nable	-	1	-
6	Bouchons de vide vite	-	2	-
5	Vide vite	-	2	-
4	Cadène avant	-	1	-
3	Capot de coffre avant	-	1	-
2	Flotteur + Davier	-	1	-
1	Coque	-	1	-
Pièce Item	Désignation	Dessin Drawing	Nbre N.off	Matière Material

B Ajout vu		2 Avril 2009	ACT
A Modification de la position des cadènes arrière		2 septembre 2005	FLR
Dessiné par : FLR		Date : 28-Oct-03	
Vérifié par :		Date :	
Echelle :			
Scale :		0,050	
A2	Ensemble : EXPLORER DB II 550	Feuille : 1/2	
Désignation : Ensemble Polyester			
Dessin Drawing		N° 104843 B	Indice B Issue



-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Pièce Item	Désignation	Dessin Drawing	Nbre N.off	Matière Material
B Ajout vu			-	-
A Modification de la position des cadènes arrières			-	-
-			Dessiné par :FLR	Date : 06-Nov-03
-			Vérifié par :	Date :
-			Echelle : Scale : 0,050	
A2	Ensemble : EXPLORER DB II 550	Feuille : 2/2	 SIEGE SOCIAL 2 Rue Maurice MALLET 92130 ISSY LES MOULINEAUX Tel : 01-41-23-22-77 Fax : 01-41-23-25-72 USINE DE ROCHEFORT ZI de l' Arsenal 17300 ROCHEFORT Tel : 05-46-87-29-39 Fax : 05-46-87-59-51	
Désignation : 104843-ENSEMBLE-DB-II-550			Dessin Drawing	N° 104843 B Indice B Issue